

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Springhoe 33, 25551 Hohenlockstedt ☎ 04826 / 555 8 📠 04826 / 375 898

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel Springhoe 33 25551 Hohenlockstedt

Hohenlockstedt, den 14.09.2007

Gutachten

07-09-26

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : **Haftpflichtschaden vom 14.09.2007**

Fahrzeughalter : Max Mustermann
Musterstrasse 1, 25551 Hohenlockstedt

Amtliches Kennzeichen : M-MM MMM8

Auftrag vom : 14.09.2007

Besichtigungsdatum / -ort : 14.09.2007 / bei uns

Besichtigt durch : SV Jaeckel

Anwesend : Herrn Mustermann

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt. EUR 2.525,11
Mehrwertsteuer 19 % EUR 479,77

Reparaturkosten mit MwSt. EUR 3.004,88

Beurteilung

Wertminderung EUR 500,00
Reparaturdauer ca. 2-3 Arbeitstage
Nutzungsausfall-Gruppe L
Nutzungsausfall pro Tag EUR 99,00

Reparaturschaden

Hohenlockstedt, 14.09.2007

Der Sachverständige

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : M-MM MMM8
Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Coupé, 2-türig
Fabrikat : PORSCHE
Typ / Untertyp : 911 GT3 / Turbo
KBA-Nummer : 0583486
Hubraum / Leistung : 3600 ccm / 280 kW
Motorart / Zylinder : Ottomotor / 6-Zylinder
Plätze : 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1380 kg / 1660 kg / 280 kg
Reifendimension vorn / hinten : 295/45 ZR 17 / 295/45 ZR 17

←
Profiltiefe in (mm) : 

Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 20.01.2007
Nächste HU / AU : 01.2010 / 01.2010
Laufleistung abgelesen : 5000 km
Farbe : schwarz
Lackart : Metallic (2Schicht)
Lackzustand : gepflegt
Allgemeinzustand : gepflegt
Karosseriezustand : gepflegt
Zustand des Fahrwerkes : gepflegt
Besichtigungszustand : unzerlegt
Serienausstattung : siehe Kalkulation
Sonderausstattung : siehe Kalkulation
Vorschäden : keine sichtbar, keine erkennbar
Altschäden : keine sichtbar, keine erkennbar

KFZ-Sachverständigenbüro

Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

Der Auftraggeber ist nach eigenen Angaben Halter des Fahrzeuges und versichert, daß er im Namen und im Auftrag des Eigentümers handelt:

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem neuwertigen Zustand.

Nach dem Unfall befand sich das Fahrzeug in einem fahrbereiten und verkehrssicheren Zustand im Sinne der STVZO.

Schadenumfang

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Die Besichtigung des unfallbeschädigten Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

System Audatex

erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) ZE (Zeiteinheiten) etc. für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

Schadenumfang

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden **nicht** erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Teile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Die Unfallschäden sind durch einen Anstoß auf die

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

Das Fahrzeugheck ist verschoben.

Das Heckabschlussblech wurde eingedrückt und verbogen.

Am Fahrzeug waren keinerlei Vorschäden erkennbar.

Im Falle der Schadenausweitung ist der Unterzeichner sofort zu benachrichtigen. Zusätzlich erneuerte Ersatzteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren. Im Falle einer Schadenerweiterung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

GUTACHTEN / KALKULATION NR 07-09-26 14.09.2007

FZ-HALTER MAX MUSTERMANN MUSTERSTRASSE 1
 25551 HOHENLOCKSTEDT
 AKTENZEICH Musternummer

FABRIKAT PORSCHE 911 GT3
 AMTL KZ M-MM MMM8 TYP-CODE 04 15 05
 ERSTE ZUL 20.01.2007 NAECH HU 01.2010 LAUFLEIST 5000

BES-DATUM 14.09.2007 SCHD-TAG 14.09.2007 FZ-ZUST UNZERLEGT

SONDER- 3600CCM 280KW
 AUSSTATTG

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 85.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 85.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
53 05 53 00	ABSCHLUSSBLECH TEILE DEMONT UMFASST: DECKEL, HECKVERKLEIDUNG, STOSS- FAENGER, TRAEGER, DTG DECKEL H, SCHLUSS- LEUCHTEN, DECKELSCHLOSSUNTERTEIL, HECK- SPOILER UND BLENDEN SEITENTEIL AUSBAUEN. DECKEL, STOSSFAENGER UND HECKVERKLEIDUNG ERSETZEN	3	19	161.50
53 05 55 00	ABSCHLUSSBLECH H ERSETZEN	3	36	306.00
53 05 59 00	ABSCHLUSSBLECH H TEILE MONT UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN	3	32	272.00
0250	FAHRZEUG VERBRINGUNG	1	10*	85.00

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW
2712	ABSCHLUSSBLECH H NEUTEILLACK ST I	14
2581	HECKVERKLEIDUNG NEUTEILLACK ST K1R	11
	LACKIER-ZEITKOSTEN	
	FAKTOR 74.00 EUR/STD	
	LACKIERZEIT 25 AW	
	VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK. 13 AW	
	VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK. 3 AW	
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	41 AW 303.40

SYSTEM AUDATEX

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 07-09-26

14.09.2007

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG	15.65
NEUTEILLACKIERUNG K1R	71.28
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.	19.20
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	6.50
MATERIAL-INDEX	130 % 33.79

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND : 25.08.2007

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581	VERKLEIDUNG STOSSF H	996 505 41108G2X	460.42
2607	HALTESCHIENE H M	996 505 83700	14.87
2609	HALTESCHIENE H O M	996 505 83300	14.87
2633	HALTELEISTE STOSSF H	996 505 83100	17.67
2640	STOSSFAENGER TRAEGER	996 505 02100	212.24
2641	HALTER L STOSSF H	996 505 63100	92.41
2642	HALTER R STOSSF H	996 505 63200	92.41
2671	HITZESCHUTZ M STOSSF	996 505 47500	50.51
2702	KENNZEICHEN H	KN	18.00
2703	KENNZEICHEN VERST H	KN	5.00
2712	ABSCHLUSSBLECH H	997 501 27300GRV	109.88
3361	KENNZEICHENLEUCHTE L	964 631 6200001C	13.14

SYSTEM AUDATEX

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N N R 07-09-26

14.09.2007

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1 10 AW X 85.00 EUR/STD	85.00	
GESAMT KL 3 87 AW X 85.00 EUR/STD	739.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		824.50
 L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	303.40	
MATERIALKOSTEN	146.42	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		449.82
 E R S A T Z T E I L E	1	101.42
AUFSCHLAG 10.00%		110.14
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		24.23
SCHWEMM-MATERIAL		15.00
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		1 250.79
 R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		2 525.11
MWST 19.00 %		479.77
 R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		3 004.88

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = JAECKH01

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

Die Ersatzteilpreise wurden auf der Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller ermittelt. Die Stundenlöhne für Instandsetzungs- und Lackierungsarbeiten entsprechen den regional üblichen, durchschnittlichen Stundenlöhnen.

Der Lackierungsumfang ist der beigefügten Reparaturkalkulation zu entnehmen. Bei den anerkannten Lackierungskosten sind die zum Zeitpunkt der Schadenaufnahme erkennbar beschädigten bzw. reparaturbedingt zu lackierenden Flächen berücksichtigt. Zumutbare und mögliche Lackansätze sowie Innenausspritzarbeiten sind einkalkuliert.

Wertminderung (Steuerneutral)

EUR 500,00

Eine fachlich einwandfreie Reparatur vorausgesetzt, wurde der Wertverlust für den Fall der Veräußerung gemäß beigefügter Anlage unter Beobachtung des regionalen Marktes, bei entsprechender Berücksichtigung der Wertminderungsanfälligkeit, des Erhaltungszustandes, der Betriebsleistung und der Art der Schäden ermittelt.

Hohenlockstedt, 14.09.2007

Der Sachverständige

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

KFZ-Sachverständigenbüro Mario Jaeckel

Gutachten Nr.: 07-09-26

Datum: 14.09.2007



Bild 3



Bild 4